

**VIKKOTIEDOTE 03/2015****Pieksämäen Veturitori****KULUNUT VIIKKO**

Lattioiden viimeisen valulohkon valu  
Sisäpuoliset villoitus ja levytystyöt  
Parvien koolausten teko ja kaidetyöt  
Alakattojen runko- ja levytystyöt  
Ulkopuolen räystäiden vanerointi  
Ilmastointikanavien asennus aloitettu  
Sähkön kaapeliteiden asennus aloitettu torin kattoon

**SEURAAVA VIIKKO**

Sisäportaiden asennustyö  
Ulkoseinäverhouspeltien asennustyö  
Parvien koolausten teko ja kaidetyöt

**TYÖTURVALLISUUS**

TR- mittausten keskiarvo työmaan aloittamisesta 88,6%  
Ei työtapaturmia eikä "läheltä piti"- tilanteita