

VIKKOTIEDOTE 23/2014

Pieksämäen Veturitallit



KULUNUT VIIKKO

Seinien yläpäiden muotti-, raudoitus- ja valutyöt
Teknisentilan putkitukset
Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
Kattoelementtien asennustyöt
Kantavien LP-palkkien asennustyöt
Ulkopuoliset täytöt
Vanhan saunan ja veturitallien ikkunoiden purkutyöt

TULEVA VIIKKO

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
Ulkopuoliset täytöt
Teknisentilan alapohjatyöt
Teknisentilan välipohjatyöt
"Uusien aukkojen" purkutyöt

TYÖTURVALLISUUS

TR-Mittaus 95%

ei tapaturmia