

VIKKOTIEDOTE 29/2014 **Pieksämäen Veturitallit**



KULUNUT VIIKKO

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
 Ulkopuoliset täytöt
 Ulkokaaren räystäään korjaus
 Polkypyöräkatoksen runkotyöt
 Tornien "kattoelementti" asennukset
 Pilttuu 1-2 alapohjatyöt

TULEVA VIIKKO

Pilastereiden ja tiiliseinien paikkaukset
 Ulkopuoliset täytöt ja maakaapeloinnit
 Teknisentilan alapohjan valutyöt
 Ulkokaaren räystäään korjaus
 Polkypyöräkatoksen runkotyöt
 Kattoelementtiasennukset
 Pilttuu 1-2 alapohjatyöt
 Ikkunanpielirappaukset

TYÖTURVALLISUUS

TR-Mittaus 92%

ei tapaturmia